

	POLITICA DE CONTROL PARA TRABAJOS Y SALIDAS NO CONFORMES	CODIGO	PL-03
		VERSIÓN	4
		FECHA DE ELABORACIÓN	2022-02-15
		PAGINA	1 de 1

AUSCULTAR S.A.S., se compromete a identificar el trabajo o salida no conforme, evaluar su importancia y hacer seguimiento del mismo, identificando las acciones necesarias para su tratamiento y control.

AUSCULTAR S.A.S., asigna y autoriza a los líderes de proceso para la gestión del trabajo o salida no conforme y para la suspensión y reanudación de las actividades en el caso en que aplique.

El personal de la empresa, es capacitado en la identificación de trabajo o salida no conforme y el tratamiento establecido en caso de que se materialicen.

Todo trabajo o salida no conforme materializado debe ser analizado detalladamente para determinar sus causas y posibles acciones complementarias a su tratamiento, con el fin de disminuir su impacto y evitar que vuelva a suceder. En caso tal de que el trabajo o salida no conforme se detecte después de la entrega de resultados al cliente, éste último debe ser contactado e informado por el líder de proceso involucrado, para reportar el trabajo o salida no conforme detectado.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	Pamela Rueda Ortiz	NOMBRE	Ricardo Mendoza Boada
CARGO	Coordinadora Calidad y SST	CARGO	Gerente General
FECHA	2022-02-15	FECHA	2022-02-16